

平成 28 年 11 月 18 日

御取引先様 各位

株式会社オガワエコノス
代表取締役 小川 勲

弊社焼却施設の爆発事故についてご報告

謹啓 この度、弊社焼却施設にて発生した爆発事故により多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後、このようなことがないよう、従業員一同、安全管理に努めてまいります。

尚、この度の事故内容と今後の対策につきまして下記の通り、お知らせ致します。

謹白

記

1、事故発生日時

2016 年 10 月 19 日 19 時 50 分頃

2、事故発生場所

株式会社オガワエコノス 本山工場 焼却施設

3、事故内容

焼却施設稼働中に焼却炉へ供給コンベアにて廃棄物を投入している際、可燃性ガスが供給コンベア内に充満し、爆発が発生しました。

火災部分は、供給コンベア上部の廃棄物でした。

尚、爆発により発生した爆風が建屋内に進行し、壁や屋根を破損しました。

負傷者は発生していません。

4、今後の安全対策

- ① 廃棄物の選別を徹底して可燃性ガスが発生するおそれがある廃棄物をゴミピットから投入せず、少量に分けて固定床炉にて処理を行う。
- ② 供給コンベア内にガス検知器を設置し、ガスを検知したら投入コンベアが自動的に停止する装置を導入する。
- ③ ガスを検知したらゴミピットのコンベア上の空気を吸引し、少しずつ焼却炉内に吹き込む設備を導入する。

5、稼働状況

広島県東部厚生環境事務所の確認を受けて、11月8日より随時テスト運転を開始している状況です。

以上